

### Protokół oględzin

W dniu 09-05-2023- komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Tomasz Łukjaniuk,
2. Członek – Jarosław Kobryński,
3. Członek – Przemysław Jabłoński,

dokonała oględzin **rozdrabniacza AK 235**

stwierdziła:

- zużycie blach korpusu wału roboczego,
- konieczność wykonania tulejowania gniazd sworzni mocujących elementy wahliwe



Niezbędne jest wykonanie regeneracji wału roboczego. Prace należy wykonać w profesjonalnym warsztacie posiadającym odpowiednie maszyny i wykwalifikowaną kadrę.

Zaniechanie regeneracji wału doprowadzi do poważnego uszkodzenia napędu wału co będzie skutkowało zwiększonym kosztem napraw i długotrwałym przestojem rozdrabniacza.